



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



LEHENDIK DAGOEN ERAIKINA EDIFICIO EXISTENTE

Erregistro-zenbakia
Nº de registro

CEE/CAPV/2022/00232125 E

Egun honetan sinatua
Suscrito el

15/06/2022

Noiz arteko balioa
Válido hasta

15/06/2032

Eraikina
Edificio

Helbidea
Dirección

Talde/Grupo Aliendalde 9 Local E

Herria
Localidad

Durango | Diseminado - Durango (Bizkaia) 48200

Zona klimatikoa
Zona Climática

C1

Eraikinaren erabilera
Uso del edificio/vivienda/local

Beste erabil. batzuk Otros Usos

KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Energia primarioko kontsumoa (1)
Consumo de energía primaria (1)
kWh/m² año

CO₂ Igorpenak
Emisiones de CO₂
KgCO₂/m² año

| | | |
|---|------------|-----------|
| A eraginkorragoa más eficiente | | |
| B | | |
| C | | 34 |
| D | 202 | |
| E | | |
| F | | |
| G ez hain eraginkorra menos eficiente | | |

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO₂) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.